

Wichtige Sicherheitshinweise!

- Benutzen Sie immer die für Ihre Tätigkeit erforderliche Schutzausrüstung. Beachten Sie die Gefährdungsbeurteilung.
- Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden. Die maximale Drehzahl der Schleifhülse entnehmen Sie bitte der Tabelle.
- Beachten Sie auch die zulässige Arbeitshöchstzahl des verwendeten Spannkörpers. Der niedrigere Wert zählt.
- Schleifhülsen nicht über den Spannkörper überstehen lassen.



Weitere Sicherheitsinfos siehe FEPA Sicherheitshinweise



Durchmesser	max. Drehzahl	min. Drehzahl
15 mm	36.000 min-1	25.000 min-1
22 mm	26.000 min-1	18.000 min-1
25 mm	24.000 min-1	16.000 min-1
30 mm	19.100 min-1	13.000 min-1
38 mm	15.000 min-1	10.000 min-1
45 mm	12.700 min-1	9.000 min-1
60 mm	9.500 min-1	6.500 min-1
75 mm	7.600 min-1	5.000 min-1

Sollten Sie weitere Fragen zum Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir helfen gerne.

Markmann Oberflächentechnik GmbH
Gustav-Hagemann-Straße 38-40
38229 Salzgitter
Tel. +49 5341 / 8 76 86-0
info@markmann.de

